

Chapitre 2: ACM

Moteur à Courant Continu:

- principe, structure et caractéristiques
- Variation de vitesse.

Construction - Principe

1. Description:

- Le moteur à Courant Continu (MCC) est une machine électromagnétique. Le couple est dû à l'action des flux du stator sur le courant du rotor.
 - le stator porte le bobinage (ou les aimants permanents qui crée le flux); on dit que le stator (bobinage et partie en fer) constitue l'inducteur.
 - le rotor porte le bobinage qui tournant dans le flux induit est le siège de forces électromotrices induites; on dit que le rotor (bobinage et partie en fer) constitue l'induit.
- Le bobinage de l'induit est alimenté par une source continue par l'intermédiaire d'un commutateur mécanique formé par des balais appuyant sur collecteur.
- Le collecteur est relié au bobinage de l'induit et monté sur le m'arbre.
- Pour que le flux créé par l'inducteur soit aussi grand que possible, il est canalisé par du fer tant au stator qu'au rotor. Ce fer constitue le circuit magnétique de la machine. Les ferrés du stator et du rotor sont séparés par l'entrefer.




Fig. 1.1.

Unité 1

La fig. 1.1 montre la disposition générale de la machine : inducteur, induit, ensemble balaïs-collecteur.

Le rotor est centré à l'intérieur du stator à l'aide de 2 flasques, un de chaque côté, portant les paliers qui guident l'arbre et permettent sa rotation.

2. Calcul du couple et de la f.e.m.

on désigne par

$2P$ - le nombre de pôles,

q - flux par pôle,

n - le nombre de conducteur de l'induit,

D - le diamètre de l'induit,

L - la longueur des conducteurs pouvise ou flasque inducteur,

I - le courant total fourni à l'induit,

$2a$ - le nombre de voies en parallèle de l'induit. C'est à dire le nombre de circuit entre lesquels se partage I ,

N - la vitesse de l'induit en tours par secondes.

2.1. Couple électro-magnétique

Couple utile du moteur

- S'il y a $2a$ voies en II dans le bobinage de l'induit, il passe $I/2a$ dans chaque conducteur.
- La force exercée sur un conducteur $B(I/2a)L$.
- Le moment de cette force par rapport à l'axe de rotation est $B \cdot \frac{I}{2a} \cdot L \cdot \frac{D}{2}$

Le moment total est appelé par les électrotechniciens « couple électromagnétique ». Il vaut

$$C = n |B_{moy}| \frac{I}{2a} \cdot L \cdot \frac{D}{2}$$

$$|B_{moy}| = \frac{\Phi}{\pi D L}$$

En reportant dans l'expression de C , on obtient

$$C = n \cdot \frac{2P \cdot \Phi}{\pi D L} \cdot \frac{I}{2a} \cdot L \cdot \frac{D}{2} = \boxed{\frac{(1/P)}{2\pi a} \cdot \Phi \cdot I}$$

$$C = K \cdot \Phi \cdot I$$

Comme dans toute machine électromagnétique, le couple est proportionnel au flux créé par l'inducteur, au courant passant dans l'induit.

- Le couple électromagnétique C est celui qui produit l'interaction stator - rotor. Le couple sur l'arbre C_m avec le moteur fournit à la charge qu'il entraîne est un peu plus faible, car le rotor se freine lui-même. Cette diminution de couple est due
- aux pertes mécaniques P_f : frottements aux paliers, frottements aux contacts balais-collecteurs, pertes par ventilation.
- aux pertes dans le fil P_f du rotor.

$$\boxed{C_m = C - \frac{P_m + P_f}{2\pi N}; \quad C_p = \frac{P_m + P_f}{2\pi N}, \quad C = \frac{P}{\omega} = \frac{P}{2\pi N}}$$

Le couple mécanique est le couple utile C_m du moteur, C_p est le couple de pertes.

2.2. Force électromotrice

Dans le cas d'un moteur à C.C, la puissance transformée est celle qui correspond au couple électromagnétique


$$EI = 2\pi N \cdot C$$

$$E \cdot I = 2\pi N \cdot \frac{P}{2\pi} \cdot n \cdot \Phi \cdot I$$

donc $\boxed{E = \frac{P}{2} \cdot n \cdot N \cdot \Phi} \quad ①$

On voit que la f.e.m. est proportionnelle à la vitesse et au flux.

3. Relations générales du moteur à courant continu



On schématise le bobinage de l'induit par un cercle sur lequel appuient 2 rectangles noirs représentant les espaces; ceci afin de montrer que le bobinage est alimenté par des contacts glissants.

On schématise l'inducteur par une bobine parcourue par le courant inducteur ou courant d'excitation I_f .

3.1. Équation des tensions. Vitesse

on désigne par

U la tension aux bornes de l'induit,

R la résistance du bobinage de l'induit

E_B la chute de tension aux contacts balais-collecteurs.

- La source qui alimente fournit à l'induit une puissance UI .

dont la partie EI est transformée en puissance mécanique dont le reste est transformé en pertes sous forme $RI^2 + E_B \cdot I$

$$UI = EI + RI^2 + E_B \cdot I$$

donc l'équation des tensions

$$U = E + (RI + E_B) \quad (2)$$

- Des relations (1) et (2) on déduit la vitesse N

$$U = \frac{P}{q} n N \Phi + RI + E_B$$

$$N = \frac{U - (RI + E_B)}{\left(\frac{P}{q} n \Phi \right)} = \frac{U - RI}{Ce \cdot \Phi}$$

La vitesse est inversement proportionnelle au flux induit. En fonctionnement normal ($RI + E_B \ll E$), elle est à peu près proportionnelle à la tension.

3.2. Pertes et Rendements

Les diverses pertes d'un moteur à C.C sont :

- les pertes par excitation P_{exc} (il n'est pas à aimants permanents); C'est la puissance fournie au circuit d'excitation,
 - les pertes joule dans le circuit de l'induit P_f :

$$P_f = RI^2 + \epsilon_B I$$
 - les pertes dans le fer de l'induit P_m
 - les pertes anécaniques P_m'
- Le rendement η , toujours égal au quotient de la puissance utile par la puissance absorbée, est ici donné par
- $$\eta = \frac{UI - (RI + \epsilon_B)I - P_f - P_m}{UI + P_{exc}}$$

3.3. Réversibilité

Comme toutes les machines électromagnétiques le moteur à CC est réversible. Si on lie la prise de la puissance mécanique pour avancer ou lui en fournit. La machine fonctionne en génératrice.

Avec les conventions de signe de la fig. 1 qui correspondent à la marche en moteur, si la tension U aux bornes reste de même signe, en génératrice le courant I est négatif. L'induit n'absorbe pas de courant, il en crée.

En même temps que I le couple C change de signe. Au lieu d'un couple moteur, on a un couple résistant ou de freinage.

Toutes les relations établies en moteur sont utilisables en génératrice, à condition de tenir compte du signe de I_a .

Caractéristiques lors du fonctionnement en génératrice entraînée à vitesse constante:

Caractéristiques des génératrices à C.C.

Dans la pratique la génératrice étant forcément entraînée par un moteur auxiliaire, la vitesse d'entraînement est maintenue constante.

Donc on a 3 familles des courbes suivantes:

1) $U=f(I_{exc})$ à $I=cte$ et à $n=cte$ (1)

Dans cette famille une caractéristique est pratiquement importante, c'est la caractéristique à vide (à $I=0$).

2). $U = f(I)$ à $I_{exc} = \text{cte}$ et à $n = \text{cte}$ (2)

C'est la Caractéristique en charge (ou externe)

3) $I = f(U_{exc})$ à $U = \text{cte}$ et à $n = \text{Const}$ (3)


C'est la Caractéristique de dégagement

Cette caractéristique, peu utilisée dans la pratique.

Caractéristique à vide

$E = f(I_{exc})$ pour $I_{ch} = 0$ et $n = \text{Const}$,

On considère la caractéristique d'une génératrice à excitation indépendante. Pour relever cette caractéristique on utilise le schéma suivant :



On fait varier la tension U aux bornes par action sur le rheostat d'excitation R_h .

Il est facile de représenter une nouvelle caractéristique à une autre vitesse n' (fig. a).

En effet pour une excitation donnée $OB = I_{exc}$, on a :

$$AB / A'B = \frac{E}{E'} = \frac{n}{n'}$$

Remarque : Il est important de noter que la caract. à vide ne passe pas par l'origine des axes. Ce décalage E_r qui est faible (quelques % de la tension normale) correspond à une petite alimentation résiduelle (induction rémanente) de la machine, quand celle-ci n'est pas excitée.

Caractéristique en charge

$U = f(I)$ pour $n = \text{Const}$ et $I_{exc} = \text{Const}$

la caract. est relevée à l'aide du schéma suivant :




Fig.1





Fig.2

La variation de la tension $\Delta U = U_o - U_n$ est due à la chute de tension dans le circuit d'induit $I_{ex} \cdot R_a$.

Caractéristique de réglage:

$I_{exc} = f(I)$ pour $U = \text{Const}$ et $n = \text{Const}$

I_{exc}



Caractéristique de réglage d'un dynamo à excitation séparée


On relève la caract. de réglage en faisant varier le courant de charge et en réglant le courant d'excitation de telle manière que la U entre les bornes de la machine reste constante. Pour maintenir U constante lorsque le courant débité augmente, il devient nécessaire d'accroître le courant d'excitation. Pour relever cette caractéristique, on utilise le schéma de la fig.1.

Modes d'excitation:


Les circuits de l'induit et de l'inducteur peuvent être connectés à la source électrique selon 4 modes différents. Ce sont :

- 1) L'excitation séparée (fig.1)
- 2) Série (fig.2)
- 3) parallèle (fig.3)


4) l'excitation Composée (fig. 4)




1) excitation séparée



3) EXcitation parallèle



2) excitation série



4) excitation Composée